TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6036262	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1921630	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	2676MPT	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	VR3EBYHT1RJ655125	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BLUEHDI 100	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	71914
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	11/11/2026
Ort	287	**Begutachtungsdatum**	17/11/2026
Tarif	2004	**Motorización**	1.5 BLUEHDI 100
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	Gesamt
Manual instrucciones - Sustituir Sustituir	
Botella kit reparar pinchazos - Sustituir Sustituir	
Compresor kit reparar pinchazos - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Varilla de Antena - Sustituir Sustituir	
Parabrisas - Sustituir Sustituir	
Tapacubos Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	1,280.37 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4




Bild - 5




Bild - 6




Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9




Bild - 10



Bild - 11



Bild - 12




Bild - 13




Bild - 14




Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17



Bild - 18




Bild - 19




Bild - 20




Bild - 21




Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24




Bild - 25



Bild - 26



Bild - 27

Tomas Daños



Bild - 28



Bild - 29



Bild - 30



Bild - 31



Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45



Bild - 46



Bild - 47