**TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.**
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IdEE** | 5988599 | **M.O. Chapa** | |
| **IdE** | 1919409 | **M.O. Mecánica** | |
| **Matrícula** | HD790KT | **M.O. Pintura** | |
| **VIN** | VF1RJA00474515904 | **Desc. Recambios** | |
| **Modelo** | RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100 | **Desc. Material** | |
| **Color** | | **Km** | 31545 |
| **Subcliente** | 23567 | **Fecha creación encargo** | 22/10/2026 |
| **Ubicación** | 3500 | **Fecha Tasación** | 27/10/2026 |
| **Tarifa** | 8004 | **Motorización** | 1.5 DCI 100 |
| **Baremo** | 2 | | |
| **N° ADR** | | | |

| Elemento | Total |
|---|---|
| Pilar dr montante - Abollado Leve | |
| Puerta Delantero Derecho - Pintura légère | |
| Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve | |
| Aleta Trasero Izquierdo - Pintura Leve | |
| Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve | |
| TAP - Pintura Leve | |
| Total tasación | 577.90 € |

**Tomas Generales**



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10





Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15




Imagen - 16




Imagen - 17




Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20




Imagen - 21



Imagen - 22

**Tomas Daños**









Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28