TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038447	**M.O. Chapa**	
IdE	1921705	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	0291MNB	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGR6NW3P3250166	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Desc. Material**	
Color		**Km**	45836
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	287	**Fecha Tasación**	17/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 110
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Manual instrucciones - Sustituir Sustituir	
Paraguas - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Parabrisas - Forfait Lunas	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	888.24 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7




Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18




Imagen - 19



Imagen - 20




Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45




Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53