TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6025767	**M.O. Chapa**	
IdE	1920856	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	5608MSW	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGP6NW3R3065060	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	85675
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	06/11/2026
Ubicación	299	**Fecha Tasación**	09/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Capo - Abollado Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Estribo Izquierdo - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	905.60 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18




Imagen - 19




Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40