TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5903629	**M.O. Chapa**	
IdE	1914046	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	BL51ZH	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGR6NW9P3082064	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Desc. Material**	
Color		**Km**	90946
Subcliente	8897	**Fecha creación encargo**	22/09/2026
Ubicación	1858	**Fecha Tasación**	23/09/2026
Tarifa	3004	**Motorización**	1.0 TSI 110
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Tapizado de respaldo Delantero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	779.92 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5




Imagen - 6




Imagen - 7




Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13




Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17

Tomas Daños



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31




Imagen - 32




Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36




Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39