TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6029365	**M.O. Chapa**	
IdE	1920976	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	9501MSH	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGP6NW9R3070229	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	69789
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	09/11/2026
Ubicación	302	**Fecha Tasación**	10/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Capo - Pintura Leve	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta aleacion Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Delantero Derecho -	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	884.70 €

Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3



Imagen - 4


Imagen - 5


Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8


Imagen - 9




Imagen - 10


Imagen - 11


Imagen - 12



Imagen - 13


Imagen - 14



Imagen - 15


Imagen - 16





Imagen - 17


Imagen - 18


Imagen - 19


Imagen - 20



Imagen - 21


Imagen - 22


Imagen - 23


Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33




Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43