TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	4921286	**M.O. Chapa**	
IdE	1803020	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	MRL1586	**M.O. Pintura**	
VIN	WAUZZZFY3P2066083	**Desc. Recambios**	
Modelo	AUDI - Q5 - 40 TFSI 204 STRONIC QUATTRO	**Desc. Material**	
Color		**Km**	56158
Subcliente	8899	**Fecha creación encargo**	06/10/2025
Ubicación	1988	**Fecha Tasación**	11/10/2025
Tarifa	4004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Bandeja trasera - Falta Falta	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Retrovisor Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Botella kit reparar pinchazos - Falta Falta	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	986.32 €

Tomas Generales



Imagen - 1




Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16

Tomas Daños



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20




Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23




Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26