TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5929883	**M.O. Lattoneria**	
IdE	1915817	**M.O. Meccanica**	
Targa	BL16ZU	**M.O. Verniciatura**	
VIN	TMBGR6NW0P3095303	**Sconto ricambi**	
Modello	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Sconto Materiali**	
Colore		**Km**	72412
sottocliente	8897	**Fecha creación encargo**	01/10/2026
Ubicazione	1857	**Data Perizia**	01/10/2026
Tariffa	3004	**Motorización**	1.0 TSI 110
Tabella	2		
N° ADR			

Elemento	Totale
Estribo Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Embellecedor de Spoiler Paragolpes Delantero (lamepiedras) - Sustituir Sustituir	
TAP - Pintura Leve	
Totale Perizia	983.32 €

Tomas Generales


Immagine - 1



Immagine - 2



Immagine - 3


Immagine - 4


Immagine - 5


Immagine - 6


Immagine - 7


Immagine - 8



Immagine - 9


Immagine - 10


Immagine - 11


Immagine - 12



Immagine - 13


Immagine - 14



Immagine - 15


Immagine - 16


Immagine - 17


Immagine - 18


Immagine - 19


Immagine - 20


Immagine - 21



Immagine - 22


Immagine - 23



Immagine - 24



Immagine - 25

Tomas Daños



Immagine - 26



Immagine - 27



Immagine - 28



Immagine - 29



Immagine - 30



Immagine - 31



Immagine - 32



Immagine - 33



Immagine - 34



Immagine - 35



Immagine - 36



Immagine - 37



Immagine - 38



Immagine - 39



Immagine - 40



Immagine - 41



Immagine - 42



Immagine - 43



Immagine - 44



Immagine - 45



Immagine - 46



Immagine - 47




Immagine - 48




Immagine - 49



Immagine - 50



Immagine - 51