TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6044072	**M.O. Chapa**	
IdE	1921884	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	GV505PY	**M.O. Pintura**	
VIN	NLHBN51H9RZ460494	**Desc. Recambios**	
Modelo	HYUNDAI - I20 - 1.2 MPI 85	**Desc. Material**	
Color		**Km**	67435
Subcliente	8899	**Fecha creación encargo**	16/11/2026
Ubicación	3423	**Fecha Tasación**	23/11/2026
Tarifa	4004	**Motorización**	1.2 MPI 85
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Forfait Pulido	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Estribo Derecho - Abollado Leve	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Logotipo de porton ACABADO - Sustituir Sustituir	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,228.39 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños


Imagen - 27



Imagen - 28


Imagen - 29



Imagen - 30


Imagen - 31



Imagen - 32


Imagen - 33



Imagen - 34


Imagen - 35



Imagen - 36


Imagen - 37



Imagen - 38


Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41


Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45


Imagen - 46



Imagen - 47