TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038443	**M.O. Chapa**	
IdE	1921703	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	3401MRK	**M.O. Pintura**	
VIN	VF3VKEHZ0RZ024765	**Desc. Recambios**	
Modelo	PEUGEOT - TRAVELLER - 2.0 BLUEHDI 180 EAT8	**Desc. Material**	
Color		**Km**	57726
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	287	**Fecha Tasación**	17/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	2.0 BLUEHDI 180 EAT8
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Manual instrucciones - Sustituir Sustituir	
Botella kit reparar pinchazos - Sustituir Sustituir	
Compresor kit reparar pinchazos - Sustituir Sustituir	
Moldura de paragolpes Delantero Derecho - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Tapa Isofix 1 - Sustituir Sustituir	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,205.02 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13




Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25




Imagen - 26




Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29

Tomas Daños



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48