TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5888177	**M.O. Chapa**	
IdE	1913065	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	AZ37IL	**M.O. Pintura**	
VIN	WVGZZZA1ZPV670714	**Desc. Recambios**	
Modelo	VOLKSWAGEN - T-ROC - 1.0 TSI 110	**Desc. Material**	
Color		**Km**	103594
Subcliente	8897	**Fecha creación encargo**	17/09/2026
Ubicación	1857	**Fecha Tasación**	18/09/2026
Tarifa	3004	**Motorización**	1.0 TSI 110
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Bandeja trasera - Falta Falta	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Placa matricula Delantero - Sustituir Sustituir	
Soporte de matricula Delantero - Sustituir Sustituir	
Moldura de paragolpes Delantero - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Moldura de puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Maneta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aletin trasero izquierdo - Sustituir Sustituir	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero Central - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Alojamiento puerta trasero derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Moldura de puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Alojamiento puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
PROTECTORES TORNILLOS RUEDA DL DR X 3 - Falta Falta	
Tapa buje llanta aleacion Delantero Derecho - Falta Falta	
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
Tapa buje llanta aleacion Trasero Derecho - Falta Falta	
Llanta aleacion Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Tapa buje llanta aleacion Trasero Izquierdo - Falta Falta	
Llanta aleacion Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Tapa buje llanta aleacion Delantero Izquierdo - Falta Falta	
PROTECTOR TORNILLO RUEDA DL IZ - Falta Falta	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	2,251.89 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5




Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20

Tomas Daños



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24


Imagen - 25


Imagen - 26


Imagen - 27



Imagen - 28


Imagen - 29


Imagen - 30



Imagen - 31


Imagen - 32


Imagen - 33


Imagen - 34


Imagen - 35


Imagen - 36


Imagen - 37


Imagen - 38


Imagen - 39


Imagen - 40


Imagen - 41


Imagen - 42


Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46


Imagen - 47


Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64




Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72




Imagen - 73



Imagen - 74




Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78