TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6017778	**M.O. Chapa**	
IdE	1920492	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	HD496DL	**M.O. Pintura**	
VIN	VF1RJA00X74515888	**Desc. Recambios**	
Modelo	RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100	**Desc. Material**	
Color		**Km**	39928
Subcliente	23567	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicación	3440	**Fecha Tasación**	10/11/2026
Tarifa	8004	**Motorización**	1.5 DCI 100
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura légère	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado légère	
Puerta Trasero Izquierdo - Forfait poli	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado légère	
Paragolpes Trasero - Pintura légère	
Aleta de tiburon - Falta Falta	
Puerta Trasero Derecho - Pintura légère	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura légère	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	838.50 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9




Imagen - 10




Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22

Tomas Daños










Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37




Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44