TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6014523	**M.O. Chapa**	
IdE	1920375	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	2410MSH	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGP6NWXR3069672	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	66833
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicación	3434	**Fecha Tasación**	05/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Porton o maletero - Forfait Pulido	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Tapa Isofix 1 - Sustituir Sustituir	
Tapa Isofix 2 - Sustituir Sustituir	
Tapa Isofix 3 - Sustituir Sustituir	
Tapa Isofix 4 - Sustituir Sustituir	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Forfait Pulido	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Forfait Pulido	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	706.58 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10




Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21

Tomas Daños



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25




Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38