TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5947024
IdE	1917564
Matrícula	GV473PY
VIN	NLHBN51H8RZ459837
Modelo	HYUNDAI - I20 - 1.2 MPI 85
Color	
Subcliente	8899
Ubicación	2029
Tarifa	4004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	73839
Fecha creación encargo	07/10/2026
Fecha Tasación	12/10/2026
Motorización	1.2 MPI 85

Elemento	Total
Botella kit reparar pinchazos - Falta Falta	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Embellecedor de Spoiler Paragolpes Delantero (lamepiedras) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,573.19 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10




Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23




Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28

Tomas Daños




Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31




Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41




Imagen - 42



Imagen - 43




Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50