TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6029301	**M.O. Chapa**	
IdE	1920944	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	1155MSV	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBEP6PJXR4048386	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - FABIA - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	62465
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	09/11/2026
Ubicación	303	**Fecha Tasación**	10/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Paragolpes Delantero - Pintura Leve	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Aleta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Tapa brazo limpia-luneta Trasero - Sustituir Sustituir	
Estribo Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,051.08 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7




Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños


Imagen - 27


Imagen - 28


Imagen - 29


Imagen - 30


Imagen - 31


Imagen - 32


Imagen - 33


Imagen - 34


Imagen - 35


Imagen - 36


Imagen - 37


Imagen - 38


Imagen - 39


Imagen - 40


Imagen - 41


Imagen - 42


Imagen - 43


Imagen - 44


Imagen - 45


Imagen - 46


Imagen - 47