TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6014463	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1920345	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	9474MSH	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	TMBGP6NW2R3069505	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	64885
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ort	287	**Begutachtungsdatum**	03/11/2026
Tarif	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	Gesamt
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Techo - Forfait Pulido	
Parabrisas - Forfait Lunas	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	994.30 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4




Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9



Bild - 10



Bild - 11




Bild - 12



Bild - 13




Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17




Bild - 18



Bild - 19



Bild - 20



Bild - 21




Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24




Bild - 25




Bild - 26



Bild - 27



Bild - 28

Tomas Daños



Bild - 29



Bild - 30



Bild - 31




Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40




Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45



Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48



Bild - 49



Bild - 50



Bild - 51



Bild - 52




Bild - 53



Bild - 54



Bild - 55