TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038609	**M.O. Chapa**	
IdE	1847171	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	8272NHF	**M.O. Pintura**	
VIN	WVGZZZA1ZPV611077	**Desc. Recambios**	
Modelo	VOLKSWAGEN - T-ROC - 1.5 TSI 150 DSG	**Desc. Material**	
Color		**Km**	64260
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	1907	**Fecha Tasación**	16/11/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Llanta aleacion Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Placa de matricula Delantero - Falta Falta	
Bandeja trasera - Sustituir Sustituir	
Guarnecido de maletero Izquierdo - Forfait Plasticos	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Placa matricula Trasero - Falta Falta	
Llanta aleacion Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Carpeta documentos - Falta Falta	
Manual instrucciones - Falta Falta	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	787.30 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15




Imagen - 16



Imagen - 17




Imagen - 18




Imagen - 19



Imagen - 20




Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



N043794	GJ505WZ	MG
3S3150763	6662NDV	SKODA
3S3151024	6613NDV	SKODA
PV611077	8272NHF	VW
XS3150601	6673NDV	SKODA
S083495	5500MKZ	SMAR

Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños


Imagen - 27


Imagen - 28


Imagen - 29


Imagen - 30


Imagen - 31


Imagen - 32



Imagen - 33


Imagen - 34


Imagen - 35


Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38


Imagen - 39


Imagen - 40


Imagen - 41


Imagen - 42


Imagen - 43


Imagen - 44


Imagen - 45


Imagen - 46