TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038587	**M.O. Chapa**	
IdE	1801612	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	8034MPD	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGR6NW8P3255749	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Desc. Material**	
Color		**Km**	39719
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	287	**Fecha Tasación**	17/11/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paraguas - Sustituir Sustituir	
Paragolpes Delantero - Forfait Pulido	
Spoiler Delantero - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Montante de techo Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Parabrisas - Forfait Lunas	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	753.54 €


Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5



Imagen - 6


Imagen - 7



Imagen - 8


Imagen - 9


Imagen - 10



Imagen - 11


Imagen - 12


Imagen - 13


Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16


Imagen - 17



Imagen - 18


Imagen - 19



Imagen - 20


Imagen - 21



Imagen - 22


Imagen - 23


Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44




Imagen - 45




Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53