TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6038591	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1801638	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	0643MMY	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	TMBJF7NU6P5094969	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	SKODA - KAROQ - 2.0 TDI 115	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	31026
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ort	287	**Begutachtungsdatum**	17/11/2026
Tarif	2004		
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	Gesamt
Paraguas - Sustituir Sustituir	
Pivote Derecho bandeja trasera - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Montante de techo Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Moldura de puerta Trasero Derecho - Sustituir Sustituir	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	772.80 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4




Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7



Bild - 8



Bild - 9



Bild - 10




Bild - 11




Bild - 12



Bild - 13




Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17



Bild - 18




Bild - 19




Bild - 20



Bild - 21



Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24




Bild - 25



Bild - 26



Bild - 27

Tomas Daños



Bild - 28



Bild - 29



Bild - 30



Bild - 31



Bild - 32



Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45



Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48