TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	4937740	**M.O. Chapa**	
IdE	1803707	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	MRL1589	**M.O. Pintura**	
VIN	WAUZZZFY6P2066465	**Desc. Recambios**	
Modelo	AUDI - Q5 - 40 TFSI 204 STRONIC QUATTRO	**Desc. Material**	
Color		**Km**	75149
Subcliente	8899	**Fecha creación encargo**	13/10/2025
Ubicación	1989	**Fecha Tasación**	20/10/2025
Tarifa	4004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Bandeja trasera - Sustituir Sustituir	
Total tasación	682.20 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18