TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038610	**M.O. Chapa**	
IdE	1860182	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	0674NJP	**M.O. Pintura**	
VIN	LSJA24U90NN217801	**Desc. Recambios**	
Modelo	MG - HS - 1.5 T-GDI 162	**Desc. Material**	
Color		**Km**	40275
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	1907	**Fecha Tasación**	16/11/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Medio	
Embellecedor manecilla exterior de puerta Delantero Izquierdo - Falta Falta	
Moqueta de piso Delantero - Forfait Smart repair	
Bandeja trasera inferior - Sustituir Sustituir	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Medio	
Carcasa de retrovisor Derecho - Falta Falta	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	995.14 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7




Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13




Imagen - 14




Imagen - 15




Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28

Tomas Daños



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37




Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47