TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6017786	**M.O. Chapa**	
IdE	1920496	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	HD866KT	**M.O. Pintura**	
VIN	VF1RJA00774759028	**Desc. Recambios**	
Modelo	RENAULT - CLIO - 1.5 DCI 100	**Desc. Material**	
Color		**Km**	36341
Subcliente	23567	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicación	3440	**Fecha Tasación**	06/11/2026
Tarifa	8004	**Motorización**	1.5 DCI 100
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Botella kit reparar pinchazos - Falta Falta	
Paragolpes Trasero - Pintura --	
Puerta Delantero Derecho - Pintura légère	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura --	
Neumatico Delantero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Delantero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Derecho - Recordatorio Recordatorio	
Neumatico Trasero Izquierdo - Recordatorio Recordatorio	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	311.96 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10




Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21

Tomas Daños




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25




Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32