TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6014525	**M.O. Chapa**	
IdE	1920376	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	9469MSH	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGP6NW5R3069756	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	71405
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	03/11/2026
Ubicación	3434	**Fecha Tasación**	05/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Logotipo de porton MODELO - Sustituir Sustituir	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Capo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Tapa Isofix 1 - Sustituir Sustituir	
Tapa Isofix 2 - Sustituir Sustituir	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Tapa Isofix 3 - Sustituir Sustituir	
Tapa Isofix 4 - Sustituir Sustituir	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	820.28 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10




Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17




Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20

Tomas Daños



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33




Imagen - 34



Imagen - 35




Imagen - 36




Imagen - 37



Imagen - 38