TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5907676	**M.O. Chapa**	
IdE	1914206	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	BM71DN	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGR6NW8P3116270	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 110	**Desc. Material**	
Color		**Km**	73279
Subcliente	8897	**Fecha creación encargo**	23/09/2026
Ubicación	1858	**Fecha Tasación**	25/09/2026
Tarifa	3004	**Motorización**	1.0 TSI 110
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Llanta acero Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Maneta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta acero Trasero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Llanta acero Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta acero Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,072.00 €


Tomas Generales



Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5


Imagen - 6





Imagen - 7


Imagen - 8


Imagen - 9


Imagen - 10


Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13


Imagen - 14


Imagen - 15


Imagen - 16


Imagen - 17


Imagen - 18



Imagen - 19


Imagen - 20


Imagen - 21


Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25

Tomas Daños



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42




Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46


Imagen - 47


Imagen - 48


Imagen - 49



Imagen - 50


Imagen - 51



Imagen - 52


Imagen - 53


Imagen - 54




Imagen - 55


Imagen - 56