TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5991729	**M.O. Chapa**	
IdE	1919631	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	6817MYR	**M.O. Pintura**	
VIN	TMBGR6NW2S3072114	**Desc. Recambios**	
Modelo	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 115 DSG	**Desc. Material**	
Color		**Km**	16125
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	23/10/2026
Ubicación	1907	**Fecha Tasación**	29/10/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.0 TSI 115 DSG
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Pivote Izquierdo bandeja trasera - Falta Falta	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero Central - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Conjunto piloto trasero exterior Derecho - Forfait Pulido	
Porton o maletero - Forfait Pulido	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	769.80 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10




Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17




Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31




Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35




Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45




Imagen - 46



Imagen - 47