TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Akte-Status-ID	6034021	**Arbeitsstunde Karosserie**	
IdE	1788440	**Arbeitszeit Mechanik**	
Kennzeichen	9486MSH	**Arbeitszeit Lack**	
VIN	TMBGP6NW8R3069492	**Rabatt Ersatzteile**	
Modell	SKODA - KAMIQ - 1.0 TSI 95	**Rabatt Material**	
Farbe		**km**	63147
Unterkunde	182	**Fecha creación encargo**	10/11/2026
Ort	302	**Begutachtungsdatum**	12/11/2026
Tarif	2004		
Kalkulationswert	2		
N° ADR			

Teil	**Gesamt**
Escobilla limpia luneta Trasero - Sustituir Sustituir	
Tapa brazo limpia-luneta Trasero - Sustituir Sustituir	
Paraguas - Sustituir Sustituir	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero - Sustituir Sustituir	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Gesamte Begutachtung	807.24 €

Tomas Generales



Bild - 1



Bild - 2



Bild - 3



Bild - 4



Bild - 5



Bild - 6



Bild - 7




Bild - 8



Bild - 9



Bild - 10



Bild - 11




Bild - 12




Bild - 13



Bild - 14



Bild - 15



Bild - 16



Bild - 17



Bild - 18



Bild - 19



Bild - 20



Bild - 21



Bild - 22



Bild - 23



Bild - 24



Bild - 25



Bild - 26



Bild - 27

Tomas Daños



Bild - 28



Bild - 29



Bild - 30



Bild - 31



Bild - 32




Bild - 33



Bild - 34



Bild - 35



Bild - 36



Bild - 37



Bild - 38



Bild - 39



Bild - 40



Bild - 41



Bild - 42



Bild - 43



Bild - 44



Bild - 45



Bild - 46



Bild - 47



Bild - 48



Bild - 49



Bild - 50