TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.

Km

C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID) informacion@tasarauto.es +34 918 412 771

Fecha Tasación 30/01/2024

290205

ld 1643437 Matrícula 2279JJR

Bastidor

VF77A9HN0FN524535

Marca CITROEN BERLINGO Modelo

SubModelo Furgon 1.6 HDI 75CV Color

CEELINK EXPORT SPAIN SL Ubicación **GRUAS VADILLO**

11354_CEELINK COMERCIAL PENINSULA SM_ES_2023 Tarifa

N° de GFA

Cliente

Elemento	Acción	Nivel	тс
Rejilla Paragolpes Delantero	Reajuste	Reajuste	0.30
Paragolpes Delantero Texturado	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Саро	Abollado	Leve	1.00
MR,			
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Panel lateral Izquierdo	Abollado	Leve	3.00
Estribo Izquierdo	Abollado	Leve	2.50
Tapacubos Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Lamelunas Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.60
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Puerta de carga Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Guarnecido de puerta de carga Trasero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Puerta de Carga Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Junta contorno de porton o maletero	Sustituir	Sustituir	0.20
Paragolpes Trasero Texturado	Pintura	Leve	0.00
JUNTA PUERTA DE CARGA TR DR	Sustituir	Sustituir	0.20
Junta Contorno Puerta De Carga Trasera Derecha ,			
Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	0.20
Panel lateral Derecho	Abollado	Leve	0.50
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Lamelunas Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Carcasa de retrovisor Derecho	Sustituir	Sustituir	0.20
Estribo Derecho	Abollado	Leve	4.00
Tapacubos Trasero Derecho	Falta	Falta	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	1.50
Tapacubos Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.10
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación 0.00 €