TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5953580	**M.O. Chapa**	
IdE	1804877	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	5439MSB	**M.O. Pintura**	
VIN	VSSZZZKJ2RR169726	**Desc. Recambios**	
Modelo	SEAT - ARONA - 1.5 TSI 150 DSG	**Desc. Material**	
Color		**Km**	50098
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	09/10/2026
Ubicación	1907	**Fecha Tasación**	13/10/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Tapa gancho remolque Delantero - Pintura Leve	
Spoiler Delantero Derecho - Abollado Leve	
Aletin delantero izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aletin trasero izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Forfait Pulido	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	646.60 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5




Imagen - 6




Imagen - 7




Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19




Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24




Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49