TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5903621	**M.O. Chapa**	
IdE	1914042	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	AZ59DC	**M.O. Pintura**	
VIN	WF0FXXWPMFNA88364	**Desc. Recambios**	
Modelo	FORD - KUGA - 1.5 ECOBOOST 150	**Desc. Material**	
Color		**Km**	90980
Subcliente	8897	**Fecha creación encargo**	22/09/2026
Ubicación	1858	**Fecha Tasación**	23/09/2026
Tarifa	3004	**Motorización**	1.5 ECOBOOST 150
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Llanta acero Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Llanta acero Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta acero Delantero Derecho - Forfait Forfait	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,536.60 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5




Imagen - 6



Imagen - 7




Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13




Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17

Tomas Daños



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37




Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40




Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43




Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46




Imagen - 47



Imagen - 48