TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5922681
IdE	1915521
Matrícula	1102MYZ
VIN	VR3USHNK4SJ592972
Modelo	PEUGEOT - 2008 - 1.2 GASOLINA 100
Color	
Subcliente	182
Ubicación	290
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	29614
Fecha creación encargo	28/09/2026
Fecha Tasación	08/10/2026
Motorización	1.2 GASOLINA 100

Elemento	Total
Aleta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Forfait Pulido	
Moldura de puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Aletin trasero izquierdo - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero Central - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Neumatico Trasero Derecho - Sustituir Sustituir	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Forfait Pulido	
Puerta Delantero Derecho - Forfait Pulido	
Carcasa de retrovisor Derecho - Forfait Pulido	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,195.80 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56