TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038517	**M.O. Chapa**	
IdE	1921740	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	5747MPP	**M.O. Pintura**	
VIN	VR3EBYHT6RJ655122	**Desc. Recambios**	
Modelo	PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BLUEHDI 100	**Desc. Material**	
Color		**Km**	69164
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	2043	**Fecha Tasación**	16/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.5 BLUEHDI 100
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Tapacubos Delantero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Anagrama o emblema marca de porton Trasero - Sustituir Sustituir	
Tapacubos Trasero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Tapacubos Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,500.18 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5




Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13




Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18




Imagen - 19




Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23




Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños



Imagen - 27



Imagen - 28




Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33




Imagen - 34




Imagen - 35









Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47