TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6047982	**M.O. Chapa**	
IdE	1922423	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	9473MPG	**M.O. Pintura**	
VIN	TMAJD81AAPJ399036	**Desc. Recambios**	
Modelo	HYUNDAI - TUCSON - 1.6 CRDI 136 48V	**Desc. Material**	
Color		**Km**	65304
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	17/11/2026
Ubicación	2043	**Fecha Tasación**	18/11/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.6 CRDI 136 48V
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
Puntera Derecha Paragolpes Tras - Pintura Leve	
Spoiler Trasero - Sustituir Sustituir	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	644.63 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5




Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15




Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18




Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22




Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32




Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36