TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5907668	**M.O. Chapa**	
IdE	1914202	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	BI42AG	**M.O. Pintura**	
VIN	VSSZZZKJ8RR072773	**Desc. Recambios**	
Modelo	SEAT - IBIZA - 1.0 TSI 95	**Desc. Material**	
Color		**Km**	76608
Subcliente	8897	**Fecha creación encargo**	23/09/2026
Ubicación	1858	**Fecha Tasación**	25/09/2026
Tarifa	3004	**Motorización**	1.0 TSI 95
Baremo	2		
N° ADR			


Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Maneta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta acero Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	721.80 €

Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4




Imagen - 5


Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8


Imagen - 9


Imagen - 10




Imagen - 11


Imagen - 12


Imagen - 13


Imagen - 14


Imagen - 15


Imagen - 16



Imagen - 17


Imagen - 18


Imagen - 19


Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24

Tomas Daños



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28



Imagen - 29




Imagen - 30



Imagen - 31




Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49