TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5851335
IdE	1718579
Matrícula	AZ39DC
VIN	WF0FXXWPMFNA88576
Modelo	FORD - KUGA - 1.5 ECOBOOST 150
Color	
Subcliente	8897
Ubicación	1858
Tarifa	3004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	92611
Fecha creación encargo	03/09/2026
Fecha Tasación	04/09/2026

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Llanta acero Delantero Izquierdo - Forfait Smart repair	
Aletin delantero izquierdo - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Maneta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Aletin trasero izquierdo - Pintura Leve	
Llanta acero Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Pintura Leve	
Aleta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Aletin trasero derecho - Pintura Leve	
Llanta acero Trasero Derecho - Forfait Smart repair	
Puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Carcasa de retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Llanta acero Delantero Derecho - Forfait Smart repair	
Aletin delantero derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	2,514.30 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7




Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17

Tomas Daños



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22




Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38




Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43




Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51




Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58




Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66




Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71