TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6038601	**M.O. Chapa**	
IdE	1716611	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	2806MFR	**M.O. Pintura**	
VIN	VR3FPHNSTPY522044	**Desc. Recambios**	
Modelo	PEUGEOT - 308 - 1.2 PURETECH 130 EAT	**Desc. Material**	
Color		**Km**	74434
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	12/11/2026
Ubicación	2043	**Fecha Tasación**	16/11/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Estribo Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Maneta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Aleta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Abollado Leve	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Spoiler Trasero - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Estribo Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Intermitente de Retrovisor Derecho - Sustituir Sustituir	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta acero Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	2,439.83 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4




Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9




Imagen - 10




Imagen - 11




Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15




Imagen - 16



Imagen - 17




Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21




Imagen - 22



Imagen - 23




Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26

Tomas Daños




Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35




Imagen - 36




Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42


Imagen - 43


Imagen - 44


Imagen - 45


Imagen - 46


Imagen - 47


Imagen - 48




Imagen - 49


Imagen - 50


Imagen - 51


Imagen - 52




Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55





Imagen - 56


Imagen - 57


Imagen - 58


Imagen - 59


Imagen - 60


Imagen - 61