TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5908172	**M.O. Chapa**	
IdE	1716768	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	4774MFF	**M.O. Pintura**	
VIN	VXKFPHNSLP1007002	**Desc. Recambios**	
Modelo	OPEL - ASTRA - 1.2T 130	**Desc. Material**	
Color		**Km**	76203
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	23/09/2026
Ubicación	301	**Fecha Tasación**	25/09/2026
Tarifa	2004		
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Llanta Pulida Delantero Derecho - Forfait Forfait	
Estribo Derecho - Abollado Leve	
Retrovisor Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Delantero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Maneta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Llanta Pulida Trasero Derecho - Forfait Forfait	
Neumatico Trasero Derecho - Sustituir Sustituir	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Montante de techo Derecho - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Montante de techo Izquierdo - Abollado Leve	
Llanta Pulida Trasero Izquierdo - Forfait Forfait	
Neumatico Trasero Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Estribo Izquierdo - Abollado Medio	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Intermitente de Retrovisor Izquierdo - Sustituir Sustituir	
Retrovisor Izquierdo - Pintura Leve	
Llanta Pulida Delantero Izquierdo - Forfait Forfait	
Aleta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	2,455.57 €

Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5


Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8




Imagen - 9


Imagen - 10


Imagen - 11


Imagen - 12



Imagen - 13


Imagen - 14



Imagen - 15


Imagen - 16


Imagen - 17



Imagen - 18


Imagen - 19



Imagen - 20


Imagen - 21



Imagen - 22


Imagen - 23


Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27

Tomas Daños



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33




Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68




Imagen - 69



Imagen - 70




Imagen - 71



Imagen - 72