TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	5922677	**M.O. Chapa**	
IdE	1915519	**M.O. Mecánica**	
Matrícula	5129MZK	**M.O. Pintura**	
VIN	VR3USHNK1SJ619562	**Desc. Recambios**	
Modelo	PEUGEOT - 2008 - 1.2 GASOLINA 100	**Desc. Material**	
Color		**Km**	30943
Subcliente	182	**Fecha creación encargo**	28/09/2026
Ubicación	290	**Fecha Tasación**	08/10/2026
Tarifa	2004	**Motorización**	1.2 GASOLINA 100
Baremo	2		
N° ADR			

Elemento	Total
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Moldura de puerta Delantero Izquierdo - Pintura Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Pintura Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Moldura de paragolpes Trasero - Pintura Leve	
Porton o maletero - Forfait Pulido	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Moldura de puerta Trasero Derecho - Pintura Leve	
Puerta Delantero Derecho - Pintura Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	876.80 €

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14




Imagen - 15



Imagen - 16




Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28

Tomas Daños



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42