

Id	1353797	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	2576LGT	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VXKUBYHYJL4197586	M.O. Pintura	0.00
Marca	OPEL	Desc. Recambios	0.00
Modelo	CORSA	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5D 100edition	Km	9751
Color			
Cliente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.00	0	0.20	80	7.00	80.00	0	87.00 €
Aleta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	80	0.00	80.00	0	80.00 €
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	80	0.00	80.00	0	80.00 €
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Total tasación								348.00 €		

Imágenes