

Id	1353306	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	4477LHX	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VXKUBYHYJL4228659	M.O. Pintura	0.00
Marca	OPEL	Desc. Recambios	0.00
Modelo	CORSA	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5D 100edition	Km	5782
Color			
Cliente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Capo	Forfait	Pulido	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	26	26.00 €
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Total tasación								127.00 €		

Imágenes