

Id	1351474	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	8536LGH	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VF7SXYHYPLT526980	M.O. Pintura	0.00
Marca	CITROEN	Desc. Recambios	0.00
Modelo	C3	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5 BLUEHDI 100shine	Km	15290
Color			
Cliente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Total tasación								101.00 €		

Imágenes