

**Id** 1767144  
**Matrícula** 6115MCB  
**Bastidor** VF7SXHMRVNT653974  
**Marca** CITROEN  
**Modelo** C3  
**SubModelo** 1.2 PURETECH 60KW SHINE 5P  
**Color** GRIS PLATINO  
**Ciente** CEELINK EXPORT SPAIN SL  
**Ubicación** CEELINK TRAA ALC  
**Tarifa** 11352\_CEEELINK COMERCIAL PENINSULA CM\_ES\_2023  
**N° de GFA**

**Km** 42910  
**Fecha Tasación** 29/05/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes Delantero	Abollado	Leve	0.50
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Falta	Falta	0.20
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
<i>RECORDATORIO: PLASTICO DAÑADO FORFAIT: 40€ ,</i>			
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
TAP	Pintura	Leve	0.00

**Total tasación** 0.00 €

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48




Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60