

Id	1353891	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	3778LGX	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VF3MCYHZJLS129341	M.O. Pintura	0.00
Marca	PEUGEOT	Desc. Recambios	0.00
Modelo	3008	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5 BLUEHDI 130active	Km	12816
Color			
Cliente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	80	0.00	80.00	0	80.00 €
Total tasación								80.00 €		

Imágenes