

**Id** 1767146  
**Targa** 6689MRR  
**Telaio** WF0PXXGCHPRG05060  
**Marca** FORD  
**Modello** FOCUS  
**SubModelo** Sportbreak ST-LINE1.0 ecobo AUT 7V  
**Colore** Blanco Glaciar  
**Cliente** CEELINK EXPORT SPAIN SL  
**Ubicazione**  
**Tariffa** 11352\_CEELINK COMERCIAL PENINSULA CM\_ES\_2023  
**N° de GFA**

**Km** 31422  
**Data Perizia** 09/07/2025

Elemento	Azione	Livello	TL
Paraurti anteriore (stacco)	Pittura	Leve	0.00
Porta posteriore sinistra	Pittura	Leve	0.00
Parafango posgteriore sinistro	Pittura	Leve	0.00
Paraurti posteriore (stacco)	Pittura	Leve	1.40
Porta posteriore destra	Pittura	Leve	0.00
TAP	Pittura	Leve	0.00

Totale Perizia

0.00 €

## Immagini



Immagine - 1



Immagine - 2



Immagine - 3



Immagine - 4



Immagine - 5



Immagine - 6



Immagine - 7



Immagine - 8



Immagine - 9



Immagine - 10



Immagine - 11



Immagine - 12



Immagine - 13



Immagine - 14



Immagine - 15



Immagine - 16



Immagine - 17



Immagine - 18



Immagine - 19



Immagine - 20




Immagine - 21



Immagine - 22



Immagine - 23



Immagine - 24



Immagine - 25



Immagine - 26



Immagine - 27



Immagine - 28



Immagine - 29



Immagine - 30



Immagine - 31



Immagine - 32



Immagine - 33



Immagine - 34



Immagine - 35



Immagine - 36



Immagine - 37



Immagine - 38



Immagine - 39



Immagine - 40



Immagine - 41



Immagine - 42



Immagine - 43



Immagine - 44



Immagine - 45



Immagine - 46



Immagine - 47



Immagine - 48



Immagine - 49



Immagine - 50



Immagine - 51



Immagine - 52



Immagine - 53



Immagine - 54



Immagine - 55



Immagine - 56



Immagine - 57



Immagine - 58



Immagine - 59



Immagine - 60



Immagine - 61



Immagine - 62



Immagine - 63



Immagine - 64



Immagine - 65



Immagine - 66



Immagine - 67



Immagine - 68



Immagine - 69



Immagine - 70



Immagine - 71