

Id	1353860	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	1917LGZ	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VF3MCYHZJLS117955	M.O. Pintura	0.00
Marca	PEUGEOT	Desc. Recambios	0.00
Modelo	3008	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5 BLUEHDI 130active	Km	12188
Color			
Ciente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.00	0	0.20	80	7.00	80.00	0	87.00 €
Techo	Forfait	Pulido	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	26.5	26.50 €
Paragolpes trasero texturado (desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Aletin trasero derecho	Pintura	Leve	0.00	0	0.20	10	7.00	10.00	0	17.00 €
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	80	0.00	80.00	0	80.00 €
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	80	0.00	80.00	0	80.00 €
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	SUPERFICIAL	0.00	0.3	0.00	0	0.00	14.70	0	14.70 €
Aleta Delantero Derecho	Forfait	Pulido	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	20	20.00 €
TAP	Pintura		0.00	0	0.00	45	0.00	45.00	0	45.00 €
Total tasación								572.20 €		

Imágenes