

Id 1643436
Matrícula 0534DVX
Bastidor VF1BB2U0535161752
Marca RENAULT
Modelo CLIO
SubModelo 1.2 16v Community 5p
Color
Cliente CEELINK EXPORT SPAIN SL
Ubicación GRUAS VADILLO
Tarifa 11354_CEELINK COMERCIAL PENINSULA SM_ES_2023
N° de GFA

Km 88951
Fecha Tasación 30/01/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Sustituir	Sustituir	1.50
<i>PDO,</i>			
Capo	Abollado	Leve	0.50
	Sustituir	Sustituir	0.20
<i>JUNTA REJILLA TORPEDO</i>			
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Tapacubos Delantero Izquierdo	Falta	Falta	0.10
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Junta contorno de puerta Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Asiento Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.50
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes Trasero	Abollado	Leve	2.00
<i>PDO,</i>			
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.50
Tapizado de respaldo Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.70
Asiento Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.70
Porton o maletero	Pintura	Leve	0.50
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.50
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.00
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.60
Tapizado de cojin Trasero Central	Forfait	Forfait	0.00
	Sustituir	Sustituir	0.40
<i>Tirador Derecho Respaldo Asiento Trasero ,</i>			
	Sustituir	Sustituir	0.40
<i>Tirador Izquierdo Respaldo Asiento Trasero ,</i>			
Junta contorno de puerta Trasero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.70
Junta contorno de puerta Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.20
Tapacubos Delantero Derecho	Falta	Falta	0.10
TAP	Pintura	Leve	0.00
Total tasación			0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86



Imagen - 87



Imagen - 88



Imagen - 89



Imagen - 90



Imagen - 91



Imagen - 92



Imagen - 93



Imagen - 94



Imagen - 95



Imagen - 96



Imagen - 97



Imagen - 98