

Id 1643437
Matrícula 2279JJR
Bastidor VF77A9HN0FN524535
Marca CITROEN
Modelo BERLINGO
SubModelo Furgon 1.6 HDI 75CV
Color
Ciente CEELINK EXPORT SPAIN SL
Ubicación GRUAS VADILLO
Tarifa 11354_CELINK COMERCIAL PENINSULA SM_ES_2023
Nº de GFA

Km 290205
Fecha Tasación 30/01/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Rejilla Paragolpes Delantero	Reajuste	Reajuste	0.30
Paragolpes Delantero Texturado	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Capo	Abollado	Leve	1.00
<i>MR,</i>			
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Panel lateral Izquierdo	Abollado	Leve	3.00
Estribo Izquierdo	Abollado	Leve	2.50
Tapacubos Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Lamelunas Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.60
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Puerta de carga Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Guarnecido de puerta de carga Trasero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Puerta de Carga Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Junta contorno de porton o maletero	Sustituir	Sustituir	0.20
Paragolpes Trasero Texturado	Pintura	Leve	0.00
JUNTA PUERTA DE CARGA TR DR	Sustituir	Sustituir	0.20
<i>Junta Contorno Puerta De Carga Trasera Derecha ,</i>			
Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	0.20
Panel lateral Derecho	Abollado	Leve	0.50
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Lamelunas Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Carcasa de retrovisor Derecho	Sustituir	Sustituir	0.20
Estribo Derecho	Abollado	Leve	4.00
Tapacubos Trasero Derecho	Falta	Falta	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	1.50
Tapacubos Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.10
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación 0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 22

Imagen - 20



Imagen - 23

Imagen - 21



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26




Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86



Imagen - 87



Imagen - 88



Imagen - 89



Imagen - 90



Imagen - 91



Imagen - 92



Imagen - 93



Imagen - 94



Imagen - 95



Imagen - 96



Imagen - 97



Imagen - 98



Imagen - 99



Imagen - 100