

<b>Id</b>	1770458	<b>Km</b>	12340
<b>Matrícula</b>	2916MSP	<b>Fecha Tasación</b>	04/06/2025
<b>Bastidor</b>	WWZZAW0RY053560		
<b>Marca</b>	VOLKSWAGEN		
<b>Modelo</b>	POLO		
<b>SubModelo</b>	R-Line 1.0 TSI 85kW 115 CV Auto 7V		
<b>Color</b>			
<b>Cliente</b>	CEELINK EXPORT SPAIN SL		
<b>Ubicación</b>	SEVILLA		
<b>Tarifa</b>	11352_CEELINK COMERCIAL PENINSULA CM_ES_2023		
<b>Nº de GFA</b>			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Porton o maletero	Abollado	Leve	0.40
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Aleta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación

0.00 €

**Imágenes**

Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8




Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33