

**Id** 1643388  
**Matrícula** 8749LRY  
**Bastidor** WVVZZZAWZMY088982  
**Marca** VOLKSWAGEN  
**Modelo** POLO  
**SubModelo** 1.0 TSI 95 CV Advance DSG  
**Color**  
**Cliente** CEELINK EXPORT SPAIN SL  
**Ubicación** GRUAS VADILLO  
**Tarifa** 11354\_CEEINK COMERCIAL PENINSULA SM\_ES\_2023  
**N° de GFA**

**Km** 52577  
**Fecha Tasación** 29/01/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
<i>Exceso De Micras ,</i>			
Paragolpes Delantero	Pintura	Leve	0.60
Embellecedor de Spoiler Paragolpes Delantero (lamepiedras)	Abollado	Leve	1.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Estribo Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes Trasero	Abollado	Leve	0.80
<i>PDO,</i>			
Spoiler Trasero	Reajuste	Leve	0.30
Estribo Derecho	Abollado	Leve	0.60
TAP	Pintura	Leve	0.00
<b>Total tasación</b>			<b>0.00 €</b>

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54