

Id	1355417	M.O. Chapa	0.00
Matrícula	7432LGM	M.O. Mecánica	0.00
Bastidor	VF3MCYHZJLS129355	M.O. Pintura	0.00
Marca	PEUGEOT	Desc. Recambios	0.00
Modelo	3008	Des. Material	0.00
SubModelo	1.5 BLUEHDI 130active	Km	17537
Color			
Cliente	OK MOBILITY ESPAÑA SLU		
Ubicación	PENDIENTE DE ASIGNAR CAMPA		
Tarifa	4 OK GROUP ES		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Total
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.00	0	0.20	80	7.00	80.00	0	87.00 €
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00	0	0.60	80	21.00	80.00	0	101.00 €
Porton o maletero	Pintura	Leve	0.00	0	0.00	100	0.00	100.00	0	100.00 €
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	12.33	0	0.20	0	7.00	0.00	0	27.10 €
Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	10.28	0	0.20	0	7.00	0.00	0	25.25 €
Total tasación								340.35 €		

Imágenes