TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

IdEE	6004857
IdE	1920106
Matrícula	GT904XF
VIN	VXKUPHNEKR4015673
Modelo	OPEL - CORSA - 1.2T 100
Color	
Subcliente	182
Ubicación	287
Tarifa	2004
Baremo	2
N° ADR	

M.O. Chapa	
M.O. Mecánica	
M.O. Pintura	
Desc. Recambios	
Desc. Material	
Km	48267
Fecha creación encargo	29/10/2026
Fecha Tasación	30/10/2026
Motorización	1.2T 100

Elemento	Total
Vehiculo sucio - Recordatorio Recordatorio	
Pivote Derecho bandeja trasera - Falta Falta	
Pivote Izquierdo bandeja trasera - Falta Falta	
Aleta Delantero Derecho - Abollado Leve	
Tapacubos Delantero Derecho - Pintura Leve	
Capo - Pintura Leve	
Paragolpes delantero (Desmontado) - Pintura Leve	
Puerta Delantero Izquierdo - Abollado Leve	
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Puerta Trasero Izquierdo - Abollado Leve	
Paragolpes trasero (desmontado) - Pintura Leve	
Porton o maletero - Abollado Leve	
Aleta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Trasero Derecho - Abollado Leve	
Puerta Delantero Derecho - Abollado Leve	
TAP - Pintura Leve	
Total tasación	1,368.42 €

Tomas Generales


Imagen - 1


Imagen - 2


Imagen - 3


Imagen - 4


Imagen - 5


Imagen - 6


Imagen - 7


Imagen - 8



Imagen - 9


Imagen - 10


Imagen - 11


Imagen - 12


Imagen - 13


Imagen - 14



Imagen - 15


Imagen - 16


Imagen - 17


Imagen - 18


Imagen - 19


Imagen - 20


Imagen - 21


Imagen - 22


Imagen - 23


Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27




Imagen - 28

Tomas Daños



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35




Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41




Imagen - 42



Imagen - 43




Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53